

**Markieren von Polierstellen mit geringem Glanzgrad und Vergrauung durch sehr feine Riefen in der Lackoberfläche.**

Abbildung 1:1

## URSACHEN

- 1| Zu kurze Trockenzeit und/oder zu hohe Schichtdicken des gesamten Lackaufbaus sowie ungenaue Härterdosierung erhöhen die Empfindlichkeit der Oberfläche.
- 2| Zu starker Druck auf Poliermaschine ausgeübt (Poliermittel eingebrannt).
- 3| Verkanten der Poliermaschine.
- 4| Falscher Polierteller.
- 5| Aggressive Poliermittel.
- 6| Polieren bei zu hohen Objekttemperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung.

## URSACHE

**Empfohlene Schichtdicken, Trockenzeiten und Härterdosierung einhalten. Vor dem Polieren Lackschichten ausreichend durchtrocknen lassen (evtl. Nachtrocknen mit Infrarotgerät). Geeignete Poliermittel und Poliermaschinen einsetzen. Poliermaschinen nicht verkanten und nicht zu stark drücken. Nicht in der Sonne polieren. Objekt muss kühl sein.**

## REPARATUR

**Mit einem handelsüblichen Hochglanzpolish nachpolieren, falls notwendig, vorarbeiten mit einer Feinpolierpaste.**

## DISCLAIMER

Disclaimer Text