

Mechanische Beschädigung des Lackaufbaus durch aufschlagende Steinchen (z. B. Rollsplitt).

5 x magnification

URSACHEN

Steine werden mit unterschiedlicher „Energie“ (Größe und Geschwindigkeit) auf die Lackierung geschleudert. Je nach Aufprallstärke können dabei die Decklacksschicht, aber auch tieferliegende Schichten bis zum Untergrund durchgeschlagen werden. An diesen Stellen kommt es dann zu Feuchtigkeits- unterwanderungen, deren Folgen Unterrostung und weitergehende Abplatzungen sein können.

VERMEIDUNG

Einen ultimativen Schutz gegen Steinschlag gibt es nicht. Gefährdete Bereiche können vorbeugend durch eine zusätzliche Schicht von Steinschlag- und Unterbodenschutz und/oder den Einsatz von RM Flex Zusatz (4:1 Vol.-Teile in Deck- oder Klarlacken) behandelt werden. Des Weiteren kann ein extra kratzfester Klarlack, wie z. B. der RM Extremclear HS-Klarlack VOC kratzfest, vor kleineren Steinschlägen schützen.

REPARATUR

Steinschläge unverzüglich ausbessern. Neuaufbau mit geeigneten Grund- und/oder Decklackmaterialien.

WYKŁADZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Ponieważ na ostateczny efekt wpływa wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązków norm prawnych.