

**Tropfen- oder wellenförmige Verdickungen von Lack auf senkrechten Flächen (Nasen, Tränen, Gardinen).**

## URSACHEN

- 1| Materialeinstellung zu lang (Härter, Einstellzusatz).
- 2| Viskosität zu niedrig.
- 3| Material oder zu lackierendes Objekt zu kalt.
- 4| Zu satter Materialauftrag.
- 5| Zu hohe Schichtdicken.
- 6| Ablüftzeiten zu kurz.
- 7| Zu geringer Pistolenabstand zum Objekt.
- 8| Zu große Spritzdüse.
- 9| Unregelmäßige Pistolenführung.

2fache Vergrößerung

## VERMEIDUNG

Materialeinstellung, Spritzpistole und Spritztechnik den gegebenen Applikationsverhältnissen anpassen. Spritzpistole evtl. reinigen und kleinere Düsen einsetzen.

## REPARATUR

Wenn der Lack gut durchgetrocknet ist, den Läufer mit Lackhobel, Carbonklötzen oder Nassschleifpapier abtragen. Je feiner das Schleifpapier desto geringer ist die Beschädigung der Lackierung und somit der Polieraufwand. Anschließend mit einer Feinpolierpaste und mit einem handelsüblichen Hochglanzpolish polieren.

## DISCLAIMER

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our products, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the products for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights etc. given herein are for general information purpose only; they may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the products (product specification). The latest version supersedes all previous versions. You can obtain the latest version from our website at [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) or directly from your sales partner. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.