

Fleckige, teilweise in Streifen angeordnete Hell-/Dunkelbereiche in einer Metallic-Lackierung.

## URSACHEN

- 1| Unregelmäßiger Basislackauftrag.
- 2| Zu geringe Abluftzeit des Basislackes vor Klarlackauftrag.
- 3| Zu sattes oder zu trockenes Aufspritzen des Basislackes.

--

Abbildung 1:1

10fache Vergrößerung

## VERMEIDUNG

- 1| Gleichmäßiger Basislackauftrag.
- 2| Vorgeschriebene Abluftzeiten einhalten.
- 3| Basislack in vorgeschriebener Spritzweise (technische Information) spritzen.

## REPARATUR

Wurde eine Wolkenbildung während des Basislackauftrags sichtbar, sollte diese durch Ausnebeln mit Basislack ausgeglichen werden. Sind die Wolken erst nach dem Klarlackauftrag zu erkennen, nach der Trocknung anschleifen und neu lackieren.

## DISCLAIMER

Disclaimer Text