

Tropfen- oder wellenförmige Verdickungen von Lack auf senkrechten Flächen (Nasen, Tränen, Gardinen).

URSACHEN

- 1| Materialeinstellung zu lang (Härter, Einstellzusatz).
- 2| Viskosität zu niedrig.
- 3| Material oder zu lackierendes Objekt zu kalt.
- 4| Zu satter Materialauftrag.
- 5| Zu hohe Schichtdicken.
- 6| Abluftzeiten zu kurz.
- 7| Zu geringer Pistolenabstand zum Objekt.
- 8| Zu große Spritzdüse.
- 9| Unregelmäßige Pistolenführung.

2fache Vergrößerung

VERMEIDUNG

Materialeinstellung, Spritzpistole und Spritztechnik den gegebenen Applikationsverhältnissen anpassen. Spritzpistole evtl. reinigen und kleinere Düsen einsetzen.

REPARATUR

Wenn der Lack gut durchgetrocknet ist, den Läufer mit Lackhobel, Carbonklötzen oder Nassschleifpapier abtragen. Je feiner das Schleifpapier desto geringer ist die Beschädigung der Lackierung und somit der Polieraufwand. Anschließend mit einer Feinpolierpaste und mit einem handelsüblichen Hochglanzpolish polieren.

DISCLAIMER

I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Alla luce dei numerosi fattori che possono influenzare l'elaborazione e l'applicazione dei nostri prodotti, questi dati non impediscono ai processori di svolgere le proprie indagini e prove; né questi dati implicano alcuna garanzia di determinate proprietà, né l'idoneità dei prodotti per uno scopo specifico. Le descrizioni, i disegni, le fotografie, i dati, le proporzioni, i pesi ecc. Qui forniti sono solo a scopo informativo generale; possono cambiare senza preventiva informazione e non costituiscono la qualità contrattuale concordata dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere l'ultima versione dal nostro sito Web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita. È responsabilità del destinatario dei nostri prodotti assicurarsi che vengano rispettati tutti i diritti proprietari e le leggi e le leggi esistenti.