

Ringförmige, meist helle, weißliche Flecken/Anquellungen auf der Lackoberfläche durch Eintrocknen von Wasser, in Verbindung mit Kalk und Salz. Die Innenflächen sind meistens unversehrt, die Randzonen markieren sich durch leichte Erhebungen.

URSACHEN

- 1| Nicht ausreichende Trocknung frischer Lackierungen.
- 2| Zu hohe Schichtdicken sind besonders empfindlich.
- 3| Falsche Härterdosierung.

VERMEIDUNG

Empfohlene Trocknung sowie Schichtdicken und Mischungsverhältnisse einhalten.

REPARATUR

Als ersten Schritt mit sauberem Wasser abwaschen; falls so nicht zu entfernen, mit einer Feinpolierpaste aufpolieren und mit einem handelsüblichen Hochglanzpolitur nachpolieren. Größere Störungen anschleifen und neu lackieren.

DISCLAIMER

I dati contenuti in questa pubblicazione si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Alla luce dei numerosi fattori che possono influenzare l'elaborazione e l'applicazione dei nostri prodotti, questi dati non impediscono ai processori di svolgere le proprie indagini e prove; né questi dati implicano alcuna garanzia di determinate proprietà, né l'idoneità dei prodotti per uno scopo specifico. Le descrizioni, i disegni, le fotografie, i dati, le proporzioni, i pesi ecc. Qui forniti sono solo a scopo informativo generale; possono cambiare senza preventiva informazione e non costituiscono la qualità contrattuale concordata dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere l'ultima versione dal nostro sito Web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita. È responsabilità del destinatario dei nostri prodotti assicurarsi che vengano rispettati tutti i diritti proprietari e le leggi e le leggi esistenti.