

Meist kleine, unregelmäßige Erhebungen im Lackfilm, die durch Fremdpartikel (z. B. Staub) in unterschiedlicher Größe, Form, Art und Verteilung auftreten.

## URSACHEN

1| Unzureichende Reinigung der Oberflächen vor dem Lackieren.

2| Fusselnde Lackieranzüge und Putztücher.

3| Kabinenbedingte Schmutzprobleme durch verschmutzte oder undichte Filter. Dadurch falsche Luftführung und nicht vorschriftsmäßiger Überdruck.

4| Ansaugen verunreinigter Luft (Poliermittel, Feinstäube usw.) aus anderen Betriebsteilen.

Baumwollfaser, 50fache Vergrößerung

Verschmutzte Lackoberfläche, Abb. 1:1

Synthetikfaser, 50fache Vergrößerung

Eingefallenes Insekt, 50fache Vergrößerung

## VERMEIDUNG

1| Gründliches Reinigen vor dem Lackauftrag.

2| Fusselfreie Lackieranzüge und Putztücher verwenden.

3| Einstellen der Luftführung durch den Kabinenhersteller. Regelmäßige Reinigung und Wartung der Spritzkabine und Filteranlagen.

4| Polier-/Finishbereich vom Lackierbereich räumlich und belüftungstechnisch trennen.

## REPARATUR

Mit einer Feinpolierpaste aufpolieren und mit einem handelsüblichen Hochglanzpolish nachpolieren. Größere Störungen planschleifen und neu lackieren.

## WYŻECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Ponieważ na ostateczny efekt wpływają wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących norm prawnych.