

Ringförmige, meist helle, weißliche Flecken/Anquellungen auf der Lackoberfläche durch Eintrocknen von Wasser, in Verbindung mit Kalk und Salz. Die Innenflächen sind meistens unversehrt, die Randzonen markieren sich durch leichte Erhebungen.

URSACHEN

- 1| Nicht ausreichende Trocknung frischer Lackierungen.
- 2| Zu hohe Schichtdicken sind besonders empfindlich.
- 3| Falsche Härterdosierung.

VERMEIDUNG

Empfohlene Trocknung sowie Schichtdicken und Mischungsverhältnisse einhalten.

REPARATUR

Als ersten Schritt mit sauberem Wasser abwaschen; falls so nicht zu entfernen, mit einer Feinpolierpaste aufpolieren und mit einem handelsüblichen Hochglanzpolitur nachpolieren. Größere Störungen anschleifen und neu lackieren.

WYKŁADZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Ponieważ na ostateczny efekt wpływa wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązków norm prawnych.